

# Tiltaksplan, sortert etter forvalter/sektor/kategori/eiendom

13.09.2017

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priritet	År	Overslag
<b>1443</b>	<b>Eid kommune</b>							
<b>4600</b>	<b>4600 Teknisk drift - bygg og eigedomsforvaltning</b>							
<b>13000</b>	<b>13000 Administrasjonsbygg</b>							
<b>13000</b>	<b>13000 Eid rådhus</b>							
<b>13000</b>	<b>13000 Eid rådhus</b>							
<i>Ikke spesifisert</i>				Pusse/male listverk og evt dør til personalsjefen sitt kontor. Bør gjerast før ny perssjef tiltrer.			1	
<i>Ikke spesifisert</i>				Spritdispenseren er i ustand. Må repararast eller skiftast ut.			1	
<i>Ikke spesifisert</i>				Vindauga mot sør og aust er trekkfulle og dårleg isolerte. Har ikkje vore skifta sidan rådhuset vart bygd på 1960-talet. Må skiftast før vinteren.			1	
<i>Ikke spesifisert</i>				Ønske om å flytte døra sli at den går inn på helsestasjonen			1	
<i>Ikke spesifisert</i>				Kantine må fornyas/renoverast totalt. Både innreiing, utstyr og inventar.			1	
<i>Skifte av vindauge</i>	1,00	RS		Skifte av vindu.	3	2	2014	3 000 000
<i>Skifte av vindauge</i>	1,00	RS		Glassbur - etablere ventilering som tilluft	4	1	2012	10 000
<i>Skifte av vindauge</i>				Vindauga må justerast slik at dei tettare skikkeleg. Kunne med fordel vore skifta for å få betre isolering.			1	

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag	
<i>Overflater malt på mur og plater.</i>			Slitasjer på overflater. Sist malt i 86.	Montere lydplater i tak ved resepsjon og utanfor ordførarkontor. Mykje etterklang i rommet.			1		
<i>Overflater malt på mur og plater.</i>			Slitasjer på overflater. Sist malt i 86.	Maling av innvendige veggar og tak. Samt karmar og listverk.			1	0	
<i>Slitne belegg.</i>	1 000,00	m2	Slitne vinyl og linoleumsbelegg.	Skifte golvbelegg	4	3	2013	300 000	
<i>Kopargesims/takrenner rundt bygget.</i>	300,00	m	Dårlege samanføringar, lekkasjer, medfører vasskade på bygning.	Legge nytt beslag. Takrenner større kapasitet.		1	2011	450 000	
<i>Yttertak av folie.</i>	1 500,00	m2	Gammal, fare for lekkasjer.	Legge ny folie.	6	1	2012	450 000	
<i>Radiatorar har lite heteflate i einskilde rom.</i>	1,00			Skifte radiatorar, auke kapasitet. Kommunestyresal tas i hp bygg 2015	4	2	2011	200 000	
<i>Utskifting av oljekjel</i>	1,00	stk	Oljekjel er moden for utskifting.	Skifte til gassbrennar. Fjerne oljetank mv.			3	2012	500 000
				Auke heteflata på kontor til Gerd, Asbjørn og Kjell. Samt i K-sal og i foaje.			1		
<i>Nytt vent anlegg kjellar</i>	1,00	stk	defekt	Bytte anlegg	4		2015	100 000	
				Ventilasjonsanlegg må innregulerast på nytt. Dårleg luftskifte på mange kontor.			1		
<i>Underfordelingar er gamle, med skrusikringar. Manglar overspeningsvern mm.</i>	8,00	stk		Oppgradere underfordeling.	8	1	2014	480 000	
<i>Elektriske kursar</i>	1,00	RS	For lite kapasitet/stikkontakter.	Utbygging av elektriske anlegg. Eliminering av lause stikkontakter.	7	1	2012	1 500 000	
<i>Heis er gammal, problematisk å få nye deler ved feil.</i>	1,00	stk		Skifte av heis.	6	3	2014	1 500 000	
<i>Trafikktrygging, gjere uteområde meir oversiktleg og trafikkikkert.</i>	1,00	RS		Betre struktur på uteområde, bygging av fortau mv.	8	2	2012	300 000	

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
<i>Garderober med dusj.</i>	1,00	RS		Innrei garderober med dusj. Manglar personalgarderobe. Må etablere ny. Driftsavdelinga må vurdere innføring av kjeldesortering på rådhuset.	7	1	2015	1 000 000
<i>Låssystem. Skallsikring OK 2015. Innendører har originalt nøkkesystem, vurderes løpende behov.</i>	1,00	RS	Låssystemet er gammalt. Manglar oversikt over lykklar.	Skifte nøkkelsystem.	8	1	2012	600 000
<i>Alarmanlegg</i>	2 000,00	m2		Montering av innbruddsalarm/overfallsalarm -heimetenesta -barnevern	8	4	2014	300 000
<b>Sum:</b>	<b>13000</b>	<b>Eid rådhus</b>						<b>10 690 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>13000</b>	<b>Eid rådhus</b>						<b>10 690 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>13000</b>	<b>Administrasjonsbygg</b>						<b>10 690 000</b>
<b>19020</b>	<b>19020</b>	<b>Uteseksjonen</b>						
<b>6803</b>	<b>6803</b>	<b>Verkstad Øyane</b>						
<b>Verkstad Øy</b>	<b>Verkstad Øyane</b>							
<i>Montere ny port</i>	1,00	RS		Montere ny port, inkl diverse innreiingsarbeid	8	2	2014	200 000
<i>Tak. Folietekking med singel.</i>	900,00	m2		Skifte av taktekking.	6	3	2015	540 000
<b>Sum:</b>		<b>Verkstad Øyane</b>						<b>740 000</b>
<b>Sum:</b>		<b>6803 Verkstad Øyane</b>						<b>740 000</b>
<b>Sum:</b>		<b>19020 Uteseksjonen</b>						<b>740 000</b>
<b>19060</b>	<b>19060</b>	<b>Lager Mogrenda</b>						

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag
<b>19040</b>	<b>6804 Lager Mogrenda</b>							
<b>6804</b>	<b>Lager Mogrenda</b>							
<i>Bølgeblikk</i>	100,00	m2	Rusta bølgeblikk med hol. Manglar snøfangarar og takrenner.	Skifte av taktekking. Nytt ståltak, undertak, snøfangarar og takrenner.	3	1	2011	100 000
<b>Sum:</b>	<b>Lager Mogrenda</b>							<b>100 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6804 Lager Mogrenda</b>							<b>100 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>19060 Lager Mogrenda</b>							<b>100 000</b>
<b>22111</b>	<b>22111 Barnehagar</b>							
<b>6201</b>	<b>6201 Golvsengane barnehage</b>							
<b>2</b>	<b>Uteområde Golvsengane bh</b>							
	5,00	stk		4 - 5 sluker tettes ofte. Er for smale.		1		25 000
				Arbeidet må taes igjen.		1		25 000
<b>Sum:</b>	<b>Uteområde Golvsengane bh</b>							<b>50 000</b>
<b>6201</b>	<b>Golvsengane barnehage</b>							
<i>Hovedbygg</i>				God dag. Vi ynskjer å få ei trapp på eine sida av sklia ( den som vi arva!), dette for å unngå store gjørmehol. No har vi sperra av området pga "jord-ras" .... Kan de komme oppom og sjå kva som kan gjerast? På førehand takk! mvh Sølvi		1		
	20,00	m2		Noen av tørkeromma har ikke god nok kapasitet		1		
				Golvbelegg er slitt og bobler. Midt rom		1		10 000

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag
				Må gå over hele taket og feste stein. Problemer hver gang det er storm.			1	100 000
<b>Sum:</b>			<b>Golvsengane barnehage</b>					<b>110 000</b>
<b>Sum:</b>			<b>6201 Golvsengane barnehage</b>					<b>160 000</b>
<b>6204</b>			<b>6204 Gjerdane barnehage</b>					
<b>6204.1</b>			<b>Gjerdane barnehage</b>					
<i>utskifting golvbelegg gamledel av bygg</i>				Golvbelegget på småbarnsavdelinga er begynt å bli veldig slitt, og det sprekk opp i skøytane. I sprekkene legg det seg mykje skit og t.d. matrestar som har ramla på golvet. Dette puttar gjerne dei minste i munnen, noko som er svært uheldig av hygieniske årsaker. Håpar dette kan kome på ei prioriteringsliste over vedlikehald, og at det blir tatt tak i ganske fort.			1	

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
<i>utskifting golvbelegg gamledele av bygg</i>				Ove har no vore og sett på tetting for å minske trekk frå vindauga. Han seier at tettinga er ok slik den er, men at det må større tiltak til for å få vekk trekken. Vindauga må skiftast, og ein må sjå på isolasjonen rundt. Kan dette takast vidare, slik at det kjem opp på ei prioriteringsliste? Slik det er no, vert ungane iskalde når dei leikar/kviler, så dette er ingen god situasjon. Når ein står midt i rommet, kjenner ein tydeleg trekken frå vinduet også der.			1	
<i>utskifting golvbelegg gamledele av bygg</i>				Golvbelegget er utslete, og det sprekk opp i skøytane. I sprekkene legg det seg mykje skit (matrestar o.l.) som dei små barna der puttar i munnen. Dette er svært uheldig, og bør gjerast noko med.			1	
<i>utskifting golvbelegg gamledele av bygg</i>				Begge vindua nede på fellesrommet er veldig dårlege. Låsane held ikkje igjen, og små barn får dei lett opp. Dette fører til mykje klemming av fingrar, og andre kjedelege situasjonar. Det trekk og voldsomt frå desse vindua. Eg veit eg har "masa" om det før, men må berre få sagt det igjen.			1	
<i>Utvendig trepanel.</i>	1,00	RS	Malingsslitt, noko rote.	Utvendig beising.	3	1	2013	80 000
<i>Utvendig trepanel.</i>	4,00	stk	Malingsslitt, noko rote.	Vindu må skiftes.		1		32 000

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priortet	År	Overslag	
<i>Utvendig trepanel.</i>	2,00	stk	Malingsslitt, noko rote.	Vindu skiftes			1	20 000	
<i>Utvendig trepanel.</i>	300,00	lm	Malingsslitt, noko rote.	Må skifte en del bordkledning			1	15 000	
<i>Vinylbelegg.</i>	200,00	m2	Slitne belegg, dårlige skøyter.	Skifte belegg.	5	4	2015	100 000	
<i>Vinylbelegg.</i>	40,00	m2	Slitne belegg, dårlige skøyter.	Skifte golvbelegg i oppholdsrom-			1	20 000	
<i>Vinylbelegg.</i>	20,00	m2	Slitne belegg, dårlige skøyter.	Golvbelegg skiftes			1	10 000	
<i>Vinylbelegg.</i>			Slitne belegg, dårlige skøyter.	Trapp slipes og lakkes			1	10 000	
<i>Vinylbelegg.</i>	80,00	m2	Slitne belegg, dårlige skøyter.	Maling innvendige vegger			1	8 000	
<i>Utvendig leikeareal, asfaltert sykkelbane, ballplass mm.</i>	1,00	RS	Drenering tek ikkje unna vatn. Må legge om drenering, endre kummar bør asfalterast på nytt.	Oppgradering veier og plassar på leikeområdet. Endre drenering mm.pga mykje overflatevatn	8		1	2011	100 000
<i>Utvendig leikeareal, asfaltert sykkelbane, ballplass mm.</i>			Drenering tek ikkje unna vatn. Må legge om drenering, endre kummar bør asfalterast på nytt.	Kommer opp vann Må dreneres og ordnes			1		25 000
<b>Sum:</b>	<b>Gjerdane barnehage</b>							<b>420 000</b>	
<b>Sum:</b>	<b>6204 Gjerdane barnehage</b>							<b>420 000</b>	
<b>6205</b>	<b>6205 Stårheim barnehage</b>								
<b>5</b>	<b>Uteområde Stårheim barnehage</b>								

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
<i>Ikke spesifisert</i>				<p>Viser til notat m.kart som Tore fikk 17.febr.</p> <p>a)fornye gml.asfaltveg rundt heile huset. Smalare rundt sørenden/ikkje sykkelveg der), jamne til gravekanten ned mot denne vegen.</p> <p>b)Fulle opp jord rundt gamle silebanane. Fallunderlag/el.gummihullmatte nedom den sørlegaste.</p> <p>c)Fulle opp hull i haugane. Gummihullmatte oppå tunellen+i nokre av akebakkane</p> <p>1)Fulle opp, jamnast til,evt.gummihullmatte her.</p> <p>2)Den gml.sandkassa flytte hit (matriale ligg i barnehagen)</p> <p>3)Vippeleike her (vippedisse)</p> <p>4)Ny port her (for traktor. Bytte gamleporten på austsida?</p> <p>5)Høgare gjerde (som det nye)spes. mot fylkesvegen (..også elles)</p> <p>6)Jamnast rundt hytta/flytte overskot av steinflisar hit (spes. framom inngangen)..(-dette kan gjerast på dugnad...)</p> <p>Elles kjem først drenering, og oppsetting av gjerde rundt nyeområdet, oppsetting av leikeapparat og sykkelveg(asfaltveg) der.</p>			1	



Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag
<b>Sum:</b>	<b>Uteområde Stårheim barnehage</b>							
<b>6205.1</b>	<b>Stårheim barnehage</b>							
<i>Beisa trepanel på nybygget</i>	1,00	RS	Malingsslitt, ein del råte.	Beising av utvendig treverk og lister.	3	2	2015	100 000
<i>Beisa trepanel på nybygget</i>			Malingsslitt, ein del råte.	Over dei nye inngangsdørene må det gjerestiltak for å hindre takras.		1		25 000
<i>Vinylbelegg.</i>	100,00	m2	Slitt belegg.	Legge nytt belegg.	1.	3	2015	50 000
<i>Lakkerte trapper</i>	1,00	RS	Nedslitne.	Slipe og lakkere trapper	1.	2	2015	20 000
<i>Panelt og platekledd overflater.</i>	1,00	RS	Mange rom treng maling, pga lystilhøva er det og ønskjeleg å få malt panel.	Maling av innvendige veggar og tak.	5	2	2012	100 000
<i>Panelt og platekledd overflater.</i>			Mange rom treng maling, pga lystilhøva er det og ønskjeleg å få malt panel.	Det trengs maling (med kvitt i) på innvendige vegger. Dette på grunn av m.a. romklang/akustikk.		1		25 000
<i>Ventilasjonsanlegg.</i>	1,00	stk	Manglande kapasitet.	Nytt ventilasjonsanlegg. Krev ombygging vent.rom og kanalar.	4	3	2015	600 000
<i>Tomt</i>	1,00	RS	Noko av tomtearealet vil bli nedbygd i samband med utviding av garderobe. Barnehagen ønskjer å få overta ei tilliggande tomt.	Kjøp av meir areal og opparbeiding av dettet. Eig vest for dagens tomt, OK	2	2	2011	0
<i>Uteområde, drenering mm.</i>	1,00	RS	Manglande drenering på deler av uteområdet. Feil plassering av sluk mm. Manglande asfaltering gangvegar mm.	Drenering av uteområde, omlegging av slukar, asfaltering av gangvegar.	8	1	2011	50 000
<i>Uteområde, drenering mm.</i>	1,00	RS	Manglande drenering på deler av uteområdet. Feil plassering av sluk mm. Manglande asfaltering gangvegar mm.	Gater og plassar er asfaltert. Treng forsterkast og reasfalterast.	8	3	2011	50 000

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priortet	År	Overslag	
<i>Uteområde, drenering mm.</i>		RS	Manglande drenering på deler av uteområdet. Feil plassering av sluk mm. Manglande asfaltering gangvegar mm.	Drenering og asfaltering.			1		
<i>Flettverksgjerde og portar</i>	1,00	RS	Delvist laust. Ønsker og gjerde for å avgrense deler av leikeområde.	Fornye gjerde.	8		1	2011	25 000
<i>Vaskerom og VF.</i>		m2	Manglar eige vaskerom, dårlege garderebeforhold.	Utbygging av vaskerom og VF. Eiga sak/finansiering.	2		2	2011	0
<b>Sum:</b>	<b>Stårheim barnehage</b>							<b>1 045 000</b>	
<b>Sum:</b>	<b>6205 Stårheim barnehage</b>							<b>1 045 000</b>	
<b>Sum:</b>	<b>22111 Barnehagar</b>							<b>1 625 000</b>	
<b>22112</b>	<b>22112 Barneparkar</b>								
<b>6212</b>	<b>6212 Skipenes barnepark-solgt 2013</b>								
<b>6212</b>	<b>Skipenes barnepark</b>								
<i>2 etg med kjellar</i>	1,00	RS	Dårleg tilstand, enkle vindu, dårleg isolert. Mykje rote i kjellar. Manglande universell utforming.	Full renovasjon av bygget. Skal avhendast.			0	0	
<b>Sum:</b>	<b>Skipenes barnepark</b>							<b>0</b>	
<b>Uthus</b>	<b>Uthus Skipenes barnepark</b>								
<i>Enkelt trebygg.1</i>	1,00	RS	Nærmast falleferdig.	Riving av bygg. Avhendast.	8		0	0	
<b>Sum:</b>	<b>Uthus Skipenes barnepark</b>							<b>0</b>	
<b>Sum:</b>	<b>6212 Skipenes barnepark-solgt 2013</b>							<b>0</b>	
<b>Sum:</b>	<b>22112 Barneparkar</b>							<b>0</b>	
<b>22210</b>	<b>22210 Skular</b>								

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priortet	År	Overslag
<b>6101</b>	<b>6101 Kjølsdalen skule-solgt 2013-07-15</b>							
<b>6101</b>	<b>Kjølsdalen skule</b>							
<i>Ikke spesifisert</i>				Dørlist er lause og malingslitne. Må festast og målast			1	
<i>Kledning i gavlar på gamlebygget må skiftast.</i>	1,00	RS		Skifte kledning i gavlar på gamlebygg,	6	1	2011	100 000
<i>Utvendig kledning</i>	1,00	RS	Treng beising/maling.	Beise/male utvendige overflater.	3	2	2011	160 000
<i>Golvbelegg</i>	360,00	m2	Slitt, brekkasjer	Skifte belegg.	1.	3	2013	108 000
<i>Manglande varmekapasitet på radiatorar i gamledelen.</i>	1,00	RS		Auke varmekapasitet, evt ledningsnett	5	3	2013	150 000
<i>Ventilasjon/styring</i>	800,00	m2	Manglande styring, dårleg kapasitet.	Utbygging av ventanlegg i gamlefløy.	5	1	2015	2 400 000
<b>Sum:</b>	<b>Kjølsdalen skule</b>							<b>2 918 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6101 Kjølsdalen skule-solgt 2013-07-15</b>							<b>2 918 000</b>
<b>6102</b>	<b>6102 Stårheim skule</b>							
<b>5</b>	<b>Uteområde Stårheim skule</b>							
<i>støttemur sørsida av grusbana er dårleg og må vurderast reperasjon på.</i>			Dårlig -sprekker	Mur langs uteområde mot sør siger/ sprekker.	8	1		
<i>støttemur sørsida av grusbana er dårleg og må vurderast reperasjon på.</i>			Dårlig -sprekker	Ledninger? sprenger opp asfalt		1		10 000
<b>Sum:</b>	<b>Uteområde Stårheim skule</b>							<b>10 000</b>
<b>6102</b>	<b>Stårheim skule</b>							
<i>Romfunksjonar</i>	60,00	m2	Manglar arbeidsplassar og møterom.	Utviding av eksisterande skule. Må prioriterast politisk.	2	0	2015	1 620 000
<i>Romfunksjonar</i>	15,00	m2	Manglar arbeidsplassar og møterom.	Etablere bossrom	7	2	2016	150 000

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
<i>Romfunksjonar</i>			Manglar arbeidsplassar og møterom.	Drypper flere steder i tak langs garderober.	3	1		
<i>Romfunksjonar</i>			Manglar arbeidsplassar og møterom.	Kjøkken er utdatert. Også ny oppvaskmaskin.	6	1		50 000
<i>Romfunksjonar</i>			Manglar arbeidsplassar og møterom.	Medietek bygges om. Trapp til hems endres.	2	1		
<i>Malt panel.</i>	1,00	RS	Malsingsslitt.	Utvendig maling.	3	1	2015	200 000
<i>Malt panel.</i>	1 300,00	m2	Malsingsslitt.	Kledning slitt og trenger maling	6	1		104 000
<i>Malt panel.</i>	300,00	m2	Malsingsslitt.	8-10 nederste bordkledning må skiftes.	6	1		90 000
<i>Malte veggjar.</i>	1,00	RS	Mange av veggane er malingssletne.	Varek. - 2 strøk maling Male innvendige veggjar	1.	3	2015	100 000
<i>Gulvbelegg.</i>	700,00	m2	Svært slitt.	Legge nytt vinylbelegg.	5	2	2015	210 000
<i>Gulvbelegg.</i>	15,00	m2	Svært slitt.	Vekkslitt gulvbelegg		1		7 500
<i>Takflater, spon med shingel.</i>	1,00	RS	Oppmorkna sponplater. Må skiftast, ny taktekking.	Utskifting av undertak over gard gymsal. Legging av ny taktekking. Forbetre lufting.	3	1	2015	300 000
<i>Ventilasjonsanlegg.</i>	800,00	m2	Dårleg kapasitet, manglande styring.	Nytt vent.anlegg i gamledelen.	5	1	2012	2 400 000
<i>Ventilasjonsanlegg.</i>	1,00	RS	Dårleg kapasitet, manglande styring.	Utbygging av SD-anlegg.	5	1	2011	250 000
<i>Ventilasjonsanlegg.</i>			Dårleg kapasitet, manglande styring.	Dårlig ventilasjon	6	1		
<b>Sum:</b>			<b>Stårheim skule</b>					<b>5 481 500</b>
<b>Sum:</b>			<b>6102 Stårheim skule</b>					<b>5 491 500</b>
<b>6103</b>			<b>6103 Haugen skule</b>					
<b>5</b>			<b>Uteområde Haugen skule</b>					

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
<i>Ikke spesifisert</i>				Det vokser opp høge graner som stjeler veldig mykje lys frå klasseromma. Vi ønsker å få fjerna mesteparten av skogen for å få betre lys i klasseromma. No når vindua er skifta har vi ikkje behov for den lyddempinga denne skogen utgjorde, og vi ønsker at skulen skal vise betre. Men hovedgrunnen er at det skal slippe inn meir naturlig lys i klasseromma, då ein del av romma er veldig mørke			1	
<i>Ikke spesifisert</i>				Vil vil fjerne ein del steinar som ligg lause frå steingarden og i området rundt jungelen. Nokre er så store at det trengs gravemaskin og traktor med hengar for å køyre dei vekk.			1	
<i>Ikke spesifisert</i>	1,00	RS		Forlengje gjerde vest for jungel, sikre mot kolliderande trafikk			2015	50 000
<i>Ikke spesifisert</i>				Riving av Raude huset og etablere parkering			1 2015	0
<i>Ikke spesifisert</i>				Gjerde og port/led må utbetrast lags parkering			1	
<i>Ikke spesifisert</i>				Gjerde har stått i fleire år utan måling. Må målast snarast før treverket blir øydelagt.			1	
<b>Sum:</b>			<b>Uteområde Haugen skule</b>					<b>50 000</b>
<b>6103.1</b>			<b>6103.1 Haugen skule gamlebygg</b>					

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag
<i>utvendig tak</i>				Der er lekkasje på loftet på gangen på gamlebygget. Kjem frå taket enten frå sløyse mot nord-aust eller ved austre pipe. Vi ser vatn på gulvet og der er vått i veggen. Vatnet trenger lenger ned i etasjane også.			1	
<i>utvendig tak</i>				Der er lekkasje på loftet på gangen på gamlebygget. Kjem frå taket enten frå sløyse mot nord-aust eller ved austre pipe. Vi ser vatn på gulvet og der er vått i veggen. Vatnet trenger lenger ned i etasjane også.			1	
<i>utvendig tak</i>				Husker ikkje om vi har meldt inn dette før, men gjerde i barnehagen må malast			1	
<i>Gamlebygget og gymbygget.</i>	1,00	RS	Er i tildels dårleg stand og stettar ikkje dagens krav til lokale.	Må ha planer for fullstendig rehabilitering, evt riving/nybygg. Skulen treng også rom for sløyd som no er i leigde lokale.	2			0
<i>Gamlebygget og gymbygget.</i>	8,00	stk	Er i tildels dårleg stand og stettar ikkje dagens krav til lokale.	Vindu er punktert/ råte. Må skiftes.	2	1		120 000
<i>Gamlebygget og gymbygget.</i>	12,00	stk	Er i tildels dårleg stand og stettar ikkje dagens krav til lokale.	Vindu trenger solskjerming.	2	1		30 000
<i>Gamlebygget og gymbygget.</i>	12,00	stk	Er i tildels dårleg stand og stettar ikkje dagens krav til lokale.	Armaturer gir for dårleg lys, må skiftes	5	1		18 000
<i>Himling i barnehage.</i>	1,00	RS	Klager på støy i barnehagen. Inn med støydempende tiltak.	Montere lydhimling.	5	1	2011	40 000
<i>SD-anlegg</i>	1,00	RS	Manglande styring og kontroll på tekniske anlegg.	Bygge ut SD-anlegg for betre kontroll.	4	1	2011	150 000
<b>Sum:</b>	<b>6103.1 Haugen skule gamlebygg</b>							<b>358 000</b>
<b>6103.2</b>	<b>6103.2 Haugen skule gymbygg</b>							

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
				Det er stort behov for støydemningsplater i taket i gymsalen. Akustikken er så kraftig at lærarar har store problem i gymtimane			1	
<b>Sum:</b>	<b>6103.2</b>	<b>Haugen skule gymbygg</b>						
<b>6103.3</b>	<b>Haugen skule -nybygg</b>							
<i>utvndig persienne mot aust</i>				Lav haustso/vårsol gjer det umogeleg å arbeide med pc på arbeidsromma til lærarane. Treng solskjermin/persienner på vindauga mot aust			1	
<i>Inngangsdører.</i>		stk	Slitte og dårlege. Skulen ønskjer betre lydisolering mot elva.	Skifte av hoveddører. Er med i byggeprosjektet.	2			0
<i>Inngangsdører.</i>		stk	Slitte og dårlege. Skulen ønskjer betre lydisolering mot elva.	Skifte av vindauge så ein får betre lydisolasjon. Er med i byggeprosjekt.	5			0
<i>Inngangsdører.</i>	12,00	stk	Slitte og dårlege. Skulen ønskjer betre lydisolering mot elva.	Lysrør i syatemhimling bør snues. Dårlig lys på arbeidsplasser.	2	1		18 000
<i>Inngangsdører.</i>	1,00	stk	Slitte og dårlege. Skulen ønskjer betre lydisolering mot elva.	Ene døra bør snues, bør slåes ut fra toalett.	8	1		2 000
<i>Panel - beisa.</i>	1,00	RS	Slitt, sist beisa i 2000.	Beising av utvendig panel og listverk.	3	3	2012	90 000
<i>Ventilasjonsanlegg</i>		m2	Vent.anlegg stettar ikkje dagens krav.	Utskifting av ventilasjonsanlegg. Er med i utbyggingsprosjekt.				0
<i>Flettverksgjerde</i>	1,00	RS	Treng ein del utskifting.	Fornye gjerde og portar	1.	4	2015	50 000
<b>Sum:</b>	<b>Haugen skule -nybygg</b>							<b>160 000</b>
<b>6103.4</b>	<b>Haugen skulemuseum</b>							
<i>Museum.</i>	1,00	RS	Malingsslitt både utvendig og innvendig.	Maling både utvendig og innvendig.	1.			80 000
<b>Sum:</b>	<b>Haugen skulemuseum</b>							<b>80 000</b>

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag
<b>Sum:</b>	<b>6103 Haugen skule</b>							<b>648 000</b>
<b>6104</b>	<b>6104 Nordfjordeid skule</b>							
<b>10</b>	<b>Uteområde Nordfjordeid skule</b>							
<i>Vurdere uteområde mot sikkerhet, ref skader etter aking på austlege arealet</i>	3,00	stk	flytte nokre utstyr? Rutiner for bruk?	"Sandkasser", 2 med lysmaster, rives og asfalteres. Lys kan monteres på vegg.	2	1		
<b>Sum:</b>	<b>Uteområde Nordfjordeid skule</b>							
<b>6104.1</b>	<b>Nordfjordeid skule - lærarfløy</b>							
<i>etablere tilleggs boskur på sørsida</i>	25,00			boskur	7		2015	250 000
<i>etablere tilleggs boskur på sørsida</i>	500,00	m2		Maling	1.	1		100 000
<b>Sum:</b>	<b>Nordfjordeid skule - lærarfløy</b>							<b>350 000</b>
<b>6104.4</b>	<b>Formingsavdeling</b>							
<i>Sløyd og formingsrom.</i>	180,00	m2	Nedslitne rom, ventilasjon bør utbetrast.	Oppussing av formingsrom, utbetring av ventilasjon.		3	2017	2 160 000
<i>Sløyd og formingsrom.</i>	20,00		Nedslitne rom, ventilasjon bør utbetrast.	Systemvegger i GNO. Inkl. 2 dører	2	1		12 000
<b>Sum:</b>	<b>Formingsavdeling</b>							<b>2 172 000</b>
<b>6104.6</b>	<b>6 års bygg</b>							
<i>Innvendig gipsvegger med malt strie.</i>	300,00	m2	Ein del skader i gips, malingsslitt.	Male alle yttervegger.	1.	1		60 000
<i>Ventilasjonsanlegg har manglande kapasitet.</i>	1,00	stk	Skulen klagar over dårleg kapasitet på ventilasjonsanlegg.	Skifte/tilpasse ventanlegg. Inn nytt med vassboren varme og kjøling. Elektrisk oppvarming idag.	5	4	2016	600 000
<i>Ventilasjonsanlegg har manglande kapasitet.</i>			Skulen klagar over dårleg kapasitet på ventilasjonsanlegg.	Vindu skiftes.	4	1		



Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priortet	År	Overslag
<i>Ventilasjonsanlegg har manglende kapasitet.</i>	80,00	m2	Skulen klagar over dårleg kapasitet på ventilasjonsanlegg.	Systemhimling GNO, skjule ny ventilasjon og ak. demping.	7	1		60 000
<b>Sum:</b>	<b>6 års bygg</b>							<b>720 000</b>
<b>6104.8</b>	<b>Klasseom 8-11</b>							
<i>Vindaug</i>	1,00	RS	Vindauga er dårlege, div råte.	Skifte av vindaug.		2	2016	500 000
<i>Vindaug</i>	8,00	stk	Vindauga er dårlege, div råte.	8 stk.vindu må skiftes.	4	1		120 000
<i>Vindaug</i>	1 400,00	m2	Vindauga er dårlege, div råte.	2 strøk utvendig maling.Gjelder også 4-7. Samt GNO.Samt 1-3.	1.	1		280 000
<b>Sum:</b>	<b>Klasseom 8-11</b>							<b>900 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6104 Nordfjordeid skule</b>							<b>4 142 000</b>
<b>6105</b>	<b>6105 Hjelle skule</b>							
<b>6105</b>	<b>Hjelle skule</b>							
<i>Etablere Bosskur</i>	15,00			bosskur	7		2016	150 000
<i>Dører utvendig.</i>	1,00	RS	Dårlege og utslitne dører.	Skifte av vindaug og dører frå 60 og 70 tallet.				1 000 000
<i>Dører utvendig.</i>	1,00	RS	Dårlege og utslitne dører.	Montere solskjerming aust og sør	4	1	2015	150 000
<i>Dører utvendig.</i>	4,00	stk	Dårlege og utslitne dører.	4 stk. vindu i grupperom må skiftes	6	1		48 000
<i>Dører utvendig.</i>	25,00	stk	Dårlege og utslitne dører.	Har behov for solskjerming	2	1		75 000
<i>Dører utvendig.</i>	2,00	stk	Dårlege og utslitne dører.	Dører må skiftes.	6	1		50 000
<i>Utvendig panel</i>	1,00	RS		Beise/male utvendig kledning.		2	2013	160 000
<i>Innvendige vegg. Ulik overflate.</i>	1,00	RS	Malingsslitt.	Maling av overflater.	1.	3	2016	100 000
<i>Innvendige vegg. Ulik overflate.</i>	4,00	m	Malingsslitt.	Skiftes.		1		10 000
<i>Innvendige vegg. Ulik overflate.</i>	1,00	m	Malingsslitt.	Kjøkkeninnredning er fuktskada og uhygienisk		1		30 000
<i>Vinylbelegg.</i>	800,00	m2	Slitne belegg.	Nye vinylbelegg	5	3	2016	240 000
<i>Vinylbelegg.</i>	20,00	m2	Slitne belegg.	Golvbelegg må skiftes.	5	1		9 000

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag
<i>Vinylbelegg.</i>	50,00	m2	Slitne belegg.	Golvbelegg i mange av klasserommene er slitt. Spesielt rundt vasken.	5	1		22 500
<i>Vinylbelegg.</i>	25,00	m2	Slitne belegg.	Golvbelegg er slitt, må skiftes.	5	1		12 500
<i>Ventilasjonsanlegg.</i>	800,00	m2	I gamlefløyen stettar ventilasjon ikkje dagens krav til inneklime.	Skifte av ventilasjonsanlegg. Ref stårheim	5	1	2016	2 400 000
<b>Sum:</b>	<b>Hjelle skule</b>							<b>4 457 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6105 Hjelle skule</b>							<b>4 457 000</b>
<b>6106</b>	<b>6106 Eid ungdomsskule</b>							
<b>5</b>	<b>Uteområde Eid ungdomsskule</b>							
<i>Ikke spesifisert</i>				Reinholdarene ynskjer seg eit lys ned trappa vest for skulen og ved bossdunkane. Ofte mørkt og gjerne glatt denne årstida og har vore tilløp til farlige hendingar for dei når dei skal hive boss		1		
<b>Sum:</b>	<b>Uteområde Eid ungdomsskule</b>							
<b>6106.1</b>	<b>B fløyen</b>							
<i>Vegg mellom musikkrom og kulturskolen sine lokale.</i>	25,00	m2	Vegg har ikkje god nok lyddemping.	Lydisolere vegg mellom musikkrom og kulturskolen.		3	2016	37 500
	300,00	m2		Må skiftes		1		150 000
<b>Sum:</b>	<b>B fløyen</b>							<b>187 500</b>
<b>6106.2</b>	<b>C fløyen</b>							
	72,00	stk		Alle vindu må skiftes. 18 stk. pr. tårn.		1		360 000
<i>Delevegg</i>	40,00	m2	Skulen ønskjer delevegg i syrom.	Bygging av delevegg	2	4	2015	48 000
<i>Delevegg</i>	1,00	RS	Skulen ønskjer delevegg i syrom.	Oppgraderer toalett	4		2015	100 000
<i>Vinylbelegg.</i>	250,00	m2	Deler av belegg er utslitt.	Nye golvbelegg .	2	3	2015	125 000
<i>Vinylbelegg.</i>	3,00	stk	Deler av belegg er utslitt.	Toaletter må oppgraderes		1		60 000
	2,00	stk		Toalettene må oppgraderes.		1		40 000

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
<b>Sum:</b>	<b>C fløyen</b>							<b>733 000</b>
<b>6106.3</b>	<b>A fløyen</b>							
<i>Ikke spesifisert</i>				Trong for callinganlegg eller liknande for "stille varsling" ved evakuering av skulen.			1	
<i>Ikke spesifisert</i>				Må takast på kommunalsjef nivå! nettverksboks på rom 3 og 3C er det dårleg kontakt i. Dei fungerer ikkje skikkeleg			1	
<i>Dårleg lydisolering i dører til klasserom.</i>	10,00	stk	Manglande lydisolering	Skifte til lydører	5	3	2015	150 000
<i>Foldeveggar.</i>	2,00	RS	Stettar ikkje dagens krav til funksjonalitet og lydtemping.	Skifte ut til nye foldeveggar.Etablert fast vegg.	2	2	2013	240 000
<i>Vinylbelegg</i>	300,00	m2	Vinylbelegg er utslitt.	Skifte belegg	2	3	2016	150 000
<i>Vinylbelegg</i>	80,00	stk	Vinylbelegg er utslitt.	Vinduer er preget av alder, må skiftes.		1		800 000
<i>Vinylbelegg</i>	3,00	stk	Vinylbelegg er utslitt.	Oppgradering av toalett.		1		60 000
<i>Solskjerming.</i>	1,00	RS	Solskjerming er dårleg og lite funksjonell.	Fornye solskjerming. Nye persienner.	5	2	2014	160 000
	2,00	stk		Må oppgraderes		1		40 000
<i>Parkeringsplassar.</i>	1,00	RS	Skulen har mangel på parkeringsplassar.	Bygge ny parkeringsplass, gjenstår asfalt og ladesøyle og lys		1	2016	300 000
<b>Sum:</b>	<b>A fløyen</b>							<b>1 900 000</b>
<b>Generelt</b>	<b>EUS Generelt</b>							
<i>Skilting uteområde (gjeld og andre skular/barnehagar)</i>				Skilte for røyking forbudt på eigedomen - mykje sneipar ligg ved inngang til C-fløy og under tak ved rastebord som tyder på at folk ikkje respekterer røykeforbod på skulen.			1	

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priortet	År	Overslag
<i>Skilting uteområde (gjeld og andre skular/barnehagar)</i>				skulle vert nye teikningar over eus. gamle å lite detaljert det som er der i dag.			1	
<b>Sum:</b>	<b>EUS</b>	<b>Generelt</b>						
<b>Sum:</b>	<b>6106</b>	<b>Eid ungdomsskule</b>						<b>2 820 500</b>
<b>Sum:</b>	<b>22210</b>	<b>Skular</b>						<b>20 477 000</b>
<b>26100</b>	<b>26100</b>	<b>Institusjonar</b>						
<b>6401</b>	<b>6401</b>	<b>Hogatunet</b>						
<b>6401</b>	<b>Eid sjukeheim</b>	<b>Nystova og kjøken</b>						
<i>Eid sjukeheim</i>	2,00	stk	Treng generell oppussing og ombygging.	Skifting av lysarmatur			1	
<i>Eid sjukeheim</i>			Treng generell oppussing og ombygging.	Rep av defekt bord			1	
<i>Dører i rømningsveg.</i>	1,00	RS	Dører i rømningsveg stettar ikkje krav til sikker rømning. Må skiftast/byggast om slik at låsane opnar når brannalarmen vert utløyst.	Skifte av låssystem mm. Bør takast i samband med nybygg.	8	0	2012	0
<i>Dører i rømningsveg.</i>	1,00	RS	Dører i rømningsveg stettar ikkje krav til sikker rømning. Må skiftast/byggast om slik at låsane opnar når brannalarmen vert utløyst.	Male gamlefløyen	1.	1	2014	
<b>Sum:</b>	<b>Eid sjukeheim</b>	<b>Nystova og kjøken</b>						<b>0</b>
<b>Sum:</b>	<b>6401</b>	<b>Hogatunet</b>						<b>0</b>
<b>6402</b>	<b>6402</b>	<b>Eid eldretun</b>						
<b>6402.1</b>	<b>Eid eldretun</b>							

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag
<i>Ikke spesifisert</i>				Tilb.melding frå vaktm: varmtvannstankane byrja å bli godt rusta, bular litt. Kan du sjå på dei og gjere ei vurdering ift om dei burde skiftast ut før det skjer eitkvart!			1	
<i>Ikke spesifisert</i>				Veggen bak i rommet er fuktig, tapeten krøllar seg. Må sjåast på snarast!!			1	
<i>Dører i rømningsveg.</i>	1,00	RS	Dører i rømningsveg stettar ikkje dagens krav til sikker rømning.	Skifte/bygge om dører i rømningsveg og knytte dei opp mot brannvarslingsanlegg.	7			200 000
<i>Innvendige overflater i soverom, fellesrom og gangar</i>	1,00	RS	Mange nedslitne rom og overflater	Overflatebehandling av veggar.	1.	2	2012	250 000
<i>Vinylbelegg</i>	800,00	m2	Utslitne golvbelegg i korridorar. Skøyter gliper.	Skifte golvbelegg	8	1	2012	400 000
<i>Hovedventilasjon har liten kapasitet, levetida er ute..</i>	1 741,00	m2	Lav kapasitet på anlegg, slitne komponentar.	Skifte ut hovedventilasjonsanlegg. Eige investeringsprosjekt.	5	0	2011	0
<i>Endre energiform.</i>	1 750,00	m2	Har no elektrisk oppvarming med panelovnar.	Omlegging til vannboren varme. Vil nytte varmepumpeteknologi. Eiga prosjekt.	4	2	2011	0
<b>Sum:</b>	<b>Eid eldretun</b>							<b>850 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6402 Eid eldretun</b>							<b>850 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>26100 Institusjonar</b>							<b>850 000</b>
<b>26500</b>	<b>26500 Omsorgsbustadar</b>							
<b>6411</b>	<b>6411 Gjerdane 14</b>							
<b>14</b>	<b>Gjerdane 14</b>							

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag	
<i>Ikke spesifisert</i>				Behov for bedre utelys. Skifte utelampe på hjørne austover med ein ny som gir bedre lys. Montere ei stikkontakt ute i forbindelse med skifte av lys. I tillegg montere ein utelampe på hjørne utebod på leilighet A. Dette vil bedre lysforholda på uteområde betrakteleg, og gi bedre forhold til nattevaktene.			1		
<i>Generelt.</i>	4,00	stk	Treng generell oppussing. Utviding av kontorareal mm.	Generell oppussing.			3	2014	200 000
<i>Utvendig panel.</i>	1,00	RS	Vestvegg er roten, må skiftast.	Skifte kledning.	3		1	2011	50 000
<i>Utvendig panel.</i>	50,00	m2	Vestvegg er roten, må skiftast.	Kledning på nordvegg må spyles og males.			1		15 000
<i>Utvendig altan.</i>	1,00	RS	Rote, sviktande fundament.	Må renses. Bygge ny altan/balkong.	8		1	2011	50 000
<b>Sum:</b>	<b>Gjerdane 14</b>								<b>325 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6411 Gjerdane 14</b>								<b>325 000</b>
<b>6412</b>	<b>6412 Gjerdane 16</b>								
<b>6412</b>	<b>Gjerdane 16</b>								
<i>Generelt.</i>	4,00	stk	Treng maling utvendig, vøling av veranda, lufting av kledning, oppussing av bad og generell oppussing innvendig.	Generell oppussing og vøling.			2	2012	320 000
<b>Sum:</b>	<b>Gjerdane 16</b>								<b>320 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6412 Gjerdane 16</b>								<b>320 000</b>
<b>6422</b>	<b>6422 Skulevegen omsorgsbustadar</b>								
<b>6422</b>	<b>Skulevegen omsorgsbustader</b>								

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag
<i>Eldrebustadar sjukeheimen.</i>	8,00	stk	Treng generell oppussing innvendig. Skifte av vindauge og fornying av kjøkken og bad.	Generell oppussing, skifte av vindauge. Oppgradering kjøkken og bad. Ikkje prioritert dersom dei skal rivast.	6	0	2012	2 000 000
<i>Eldrebustadar sjukeheimen.</i>	8,00	stk	Treng generell oppussing innvendig. Skifte av vindauge og fornying av kjøkken og bad.	Oppussing av leilighetene		1		800 000
	180,00	m2		Alle skiftes		1		54 000
	8,00	stk		Alle 8 skiftes		1		80 000
	8,00	stk		Alle skiftes		1		120 000
	600,00	m2		Kledning må rives og skiftes..	3	1		500 000
	48,00	stk		Skiftes.	3	1		480 000
				16 stk. 1,2x1,8				
				16 stk. 1,2x1,2				
				8 stk. 0,6x1,2				
				8 stk. 0,8x1,2				
<b>Sum:</b>	<b>Skulevegen omsorgsbustader</b>							<b>4 034 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6422 Skulevegen omsorgsbustadar</b>							<b>4 034 000</b>
<b>6423</b>	<b>6423 Fossevegen omsorgsbustadar</b>							
<b>6423</b>	<b>Fossevegen omsorgsbustader</b>							
<i>Eldrebustadar eldretunet.</i>	10,00	stk	Generell oppussing innvendig, skifte av lyrer mm.	Oppussing av husvære.	3	4	2011	1 000 000
	10,00	stk		Alle tak må renses		1		50 000
<b>Sum:</b>	<b>Fossevegen omsorgsbustader</b>							<b>1 050 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6423 Fossevegen omsorgsbustadar</b>							<b>1 050 000</b>
<b>6424</b>	<b>6424 Elvebøen omsorgsbustader BRL</b>							
<b>6424</b>	<b>Elvebøen 2</b>							

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
<i>male kommunale bygg 2,4 og 13</i>	3,00	RS	slitt malt sist 2005	male bygga 2, 4 og 13 arbeid Eid kommuner, materialer fra burettslaget	1.	1	2015	
<b>Sum:</b>	<b>Elvebøen 2</b>							
<b>Sum:</b>	<b>6424 Elvebøen omsorgsbustader BRL</b>							
<b>6431</b>	<b>6431 Høgebakkane omsorgsbustadar</b>							
<b>1</b>	<b>Høgebakkane 1</b>							
<i>Beising bygg.</i>	1,00	RS	Manglar beising	Utvendig beising.	3	3	2013	75 000
<b>Sum:</b>	<b>Høgebakkane 1</b>							<b>75 000</b>
<b>3</b>	<b>Høgebakkane 3</b>							
<i>Ikke spesifisert</i>				Nokre terrassebord er svikt i. Terrassebord ellers slitt. Skifte / vedlikehold terrassebord.			1	
<i>Utvendig beising</i>	1,00	RS		Utvendig beising	3	3	2013	50 000
<b>Sum:</b>	<b>Høgebakkane 3</b>							<b>50 000</b>
<b>5</b>	<b>Høgebakkane 5</b>							
<i>Utvendig panel</i>	1,00	RS		Beising av kledning	3	3	2013	50 000
<b>Sum:</b>	<b>Høgebakkane 5</b>							<b>50 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6431 Høgebakkane omsorgsbustadar</b>							<b>175 000</b>
<b>6434</b>	<b>6434 Skuleveien 4</b>							
<b>6434</b>	<b>Skuleveien 4</b>							
<i>Ikke spesifisert</i>				Utvendig panel er råten på nordaustre del av bygning.			1	
<b>Sum:</b>	<b>Skuleveien 4</b>							
<b>Sum:</b>	<b>6434 Skuleveien 4</b>							
<b>Sum:</b>	<b>26500 Omsorgsbustadar</b>							<b>5 904 000</b>



Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priortet	År	Overslag
<b>26510</b>	<b>26510 Gjennomgangsbustadar</b>							
<b>6432</b>	<b>6432 Øyane hytte</b>							
<b>6432</b>	<b>Hytte Øyane</b>							
<i>Golv</i>	1,00	RS		Deler av golv i hytte og på terrasse er dårlig. Noko råde.	3	1	2011	100 000
<b>Sum:</b>	<b>Hytte Øyane</b>							<b>100 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6432 Øyane hytte</b>							<b>100 000</b>
<b>6437</b>	<b>6437 Øyane bustadar</b>							
<b>6437</b>	<b>Øyane bustadar</b>							
	50,00	m2		Moped? Må skiftes.		1		25 000
	50,00	m2		Skiftes tilsv. leilighet A		1		25 000
	40,00	lm		Dekkbord er slitt, må skiftes		1		8 000
	75,00	m2		En del bordkledning må skiftes		1		9 000
	1,00	stk		Skiftes		1		10 000
	1,00	stk		Skiftes tilsv. leilighet A		1		10 000
	2,00	stk		1 vindu er knust, et er ødelagt. Skiftes		1		16 000
<b>Sum:</b>	<b>Øyane bustadar</b>							<b>103 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6437 Øyane bustadar</b>							<b>103 000</b>
<b>6701</b>	<b>6701 Fjellvegen 70</b>							
<b>6701</b>	<b>6701 Fjellvegen 70</b>							
<i>Vindauge.</i>	10,00	stk	Vindauge er snart 40 år, dårlig stand.	Skifte vindauge i hovudetasjonen,		1	2011	85 000
<i>Beisa treverk.</i>	1,00	RS	Slite treverk, falma beis.	Beising av kledning, vindauge. Maling av grunnmur.				80 000

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priortet	År	Overslag
<i>Bad i kjellar</i>	1,00	RS	Bad har dårleg standard og dårlege tekniske løysingar.	Full oppussing av bad. Ny innreiing og utstyr. Varmekablar mm.	2	1	2011	100 000
<i>Generell oppussing innvendig.</i>	1,00	RS		Kapellanbustad treng generell oppussing.	1.	1	2011	100 000
<b>Sum:</b>	<b>6701</b>	<b>Fjellvegen 70</b>						<b>365 000</b>
<b>6805</b>	<b>6805</b>	<b>Garasje</b>						
<i>Garasjeportar.</i>	2,00	stk	Utslitt. Ikkje funksjonelle.	Skifte garasjeportar.	8	1	2011	24 000
<b>Sum:</b>	<b>6805</b>	<b>Garasje</b>						<b>24 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6701</b>	<b>Fjellvegen 70</b>						<b>389 000</b>
<b>6716</b>	<b>6716</b>	<b>Skulevegen 30</b>						
<b>6203.1</b>	<b>Langhaugen barnehage/Skulevegen 30</b>							
<i>Vindauge i tre.</i>	1,00	RS	Råte i karmar, ein del vindauge er punkterte.	Skifte råtne vindauge. Skifte punkterte ruter.	3	0	2013	25 000
<i>Beisa treverk.</i>	1,00	RS	Treverk slitt, treng overflatebehandling.	Male utvendig kledning og lister.	3	0	2011	80 000
<i>Vinylbelegg.</i>	80,00	m2	Slitt belegg.	Legge nytt homogent vinylbelegg.	8	0	2011	40 000
<i>Varierende kledning.</i>	1,00	RS	Barnehagen ønskjer støydempane plater i tak på begge avdelingane.	Montere støy-dempane plater.	5	0	2013	40 000
<i>Trebalkong.</i>	1,00	RS	Ikkje funksjonell, stettar ikkje krav. Vert nytta til rømningsveg.	Vøle og utvide balkong.	2	0	2012	50 000
<i>Ventilasjonsanlegg med stålkanalar.</i>	1,00	RS	Støy frå ventilasjonsanlegg.	Montere støyfeller og nye ventilar mm.	5	0	2013	70 000
<i>Gang- og sykkelvegar med oljegrus.</i>	400,00	m2	Vegane er ujamne. Dreneringa ligg for høgt.	Forsterke vegar, tilpasse drenering. Ny asfaltering.	8	0	2013	200 000
<b>Sum:</b>	<b>Langhaugen barnehage/Skulevegen 30</b>							<b>505 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6716</b>	<b>Skulevegen 30</b>						<b>505 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>26510</b>	<b>Gjennomgangsbustadar</b>						<b>1 097 000</b>

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priortet	År	Overslag
<b>32520</b>	<b>32520 Utleigebygg</b>							
<b>6601</b>	<b>6601 Eid godsterminal</b>							
<b>6601</b>	<b>Eid godsterminal bygning</b>							
<i>Bygget er av ubehandla betongelement. Gesims er kledd med profilerte plater.</i>	180,00	m2	Bygget ser slitt ut. Gesimsplater bør skiftast, bygget bør malast. Fugene mellom elementa bør skiftast.	Skifte av gesimsplater.	1.	3	2013	72 000
<i>Bygget er av ubehandla betongelement. Gesims er kledd med profilerte plater.</i>	800,00	m2	Bygget ser slitt ut. Gesimsplater bør skiftast, bygget bør malast. Fugene mellom elementa bør skiftast.	Overflatebehandling av bygg, samt skifte av fuger.	1.	4	2014	240 000
<b>Sum:</b>	<b>Eid godsterminal bygning</b>							<b>312 000</b>
<b>6601_2</b>	<b>Eid godsterminal uteområde</b>							
<i>Ikke spesifisert</i>	1,00	stk		Merking og skilting av kommunalt område asut for bygning mot Hola og Kaivegen	8	1	2017	200 000
<b>Sum:</b>	<b>Eid godsterminal uteområde</b>							<b>200 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6601 Eid godsterminal</b>							<b>512 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>32520 Utleigebygg</b>							<b>512 000</b>
<b>37500</b>	<b>37500 Museum</b>							
<b>6520</b>	<b>6520 Leikvin gardsmuseum</b>							
<b>6520</b>	<b>Leikvin gardsmuseum</b>							
<i>Gardsmuseum</i>	320,00	m2	Har ikkje hatt gjennomgang. Men bygget treng opprustning.	Generell opprustning/sikring.	3	4	2014	1 280 000
<b>Sum:</b>	<b>Leikvin gardsmuseum</b>							<b>1 280 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6520 Leikvin gardsmuseum</b>							<b>1 280 000</b>

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
<i>Sum:</i>	<i>37500 Museum</i>							1 280 000
<i>38100</i>	<i>38100 Idrettsanlegg</i>							
<b>6501</b>	<b>6501 Eid idrettshus</b>							
<b>6501</b>	<b>Eid idrettshus</b>							
<i>Ikke spesifisert</i>				Tetting for luftlekasje rundt vindu i svømmehall og foaje.			1	
<i>Laminatbjelker.</i>	1,00	RS	Laminatbjelker i sømjehall er oppsprukken.	Vurdere nærmere om det er naudsynt med tiltak. Trengst grundigare kartlegging. Legg inn midlar til kartleggingsarbeidet.	8	2	2011	100 000
<i>Låssystemet er oppbygd av vanlege systemnøklar.</i>	1,00	RS	Systemet er lite tenleg, ein del nøklar er på avvegar.	Skifte ut låssystem. Bør oppdatere til adgangskontrollanlegg,	8	3	2011	400 000
<i>Utstyr i idrettshall.</i>	1,00	RS	Utstyret i idrettshallen treng fornying. mykje er dårleg.	Fornye utstyr i idrettshallen.	8	4	2011	150 000
<i>Branntetting.</i>	1,00	RS	Mangelfull utføring av branncelleinndeling, branntetting mv.	Nærmast umogleg å få til skikkeleg brannseksjonering. Utføre branntetting der det er mogleg/fornuftig.	8	1		150 000
<i>Nye delevoggar.</i>	1,00	RS	Treng dele av kjøkkendelen.	Dele av kjøkken i foaje. Ny innreiing. Ny innredning kjøkken samt delevogger og dør. Hvitevarer.Mat-arb.tilsyn krever sp. krav matsservering.	2	3	2011	500 000
	20,00	stk		Vindu må skiftes			1	100 000
	10,00	stk		Dørene m/ karm er ødelagt/utslitt og må skiftes.	2		1	50 000
	4,00	stk		8 i idr.hall 2 i sv.hall. Må skiftes			1	40 000
<i>Flis</i>	300,00	m2	Ein del sprekker i flis, dårlege fuger.	Utskifting av fliser. Utkrassing av fuger/refuging.	8	1	2012	210 000

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioritet	År	Overslag
<i>Vinylbelegg</i>	100,00	m2	Belegg på vaktmesterrom og vaskesentral er dårleg.	Legge nytt belegg.	5	1	2012	50 000
<i>Utskiifting av oljekjel</i>	1,00	stk	Oljekjel er moden for utskifting.	Skifte til gassbrennar. Fjerne oljetank mv. El og SD.		3	2012	750 000
	700,00	m2		Ventilasjon må skiftes	3	1		2 450 000
	1 500,00	m2		Ventilasjon må skiftes	9	1		4 500 000
	56,00	stk		14 armaturer i 4 saler er utradert og må skiftes.		1		
	56,00	stk		Dagens armaturer (400W) skiftes ut med nye led (200W). Må lysberegnes.	2	1		504 000
				Regner i utg.pkt. likt antall.				
<i>Lydanlegg i idrettshallen.</i>	1,00	RS	Høgtalaranlegget virkar ikkje. Er no styrt frå resepsjon ved sømjehall.	Montere nytt lydanlegg.	2	3	2014	150 000
<b>Sum:</b>	<b>Eid idrettshus</b>							<b>10 104 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>6501 Eid idrettshus</b>							<b>10 104 000</b>
<b>Sum:</b>	<b>38100 Idrettsanlegg</b>							<b>10 104 000</b>
<b>38620</b>	<b>38620 Kulturhus</b>							
<b>6502</b>	<b>6502 Valhall</b>							
<b>6502</b>	<b>Valhall</b>							
<i>Generelt.</i>	1,00	RS	Bygget treng oppussing av toalett, utviding av kjøkken, innreiing av kjellar, opprustning av scene mm.	Utviding kjøkken, innreiing kjellar, scene mm.	2	0	2014	1 500 000
<i>Generelt.</i>	2,00	stk	Bygget treng oppussing av toalett, utviding av kjøkken, innreiing av kjellar, opprustning av scene mm.	Begge kjellertrapper må renoveres.		1		30 000
<i>Vindauge og dører.</i>	1,00	RS	Mykje råte, dårleg isolering.	Skifte av dører og vindauge.	3	1	2013	800 000
	50,00	m2		Taket er dårleg - skiftes		1		10 000
				Utvendig kledning males	1.	1		

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Priortet	År	Overslag
				Kjellermur trenger ny maling. Mange bordkledningsbord må skiftes.			1 1	
<i>Låssystem</i>	1,00	RS	Låssystemet er gammalt og treng skiftast.	Nytt låssystem.	8	0	2011	150 000
<i>Malte veggflater.</i>	1,00	RS	Malingsslitt.	Maling av innvendige veggar.	1.	3	2015	200 000
<i>Malte veggflater.</i>			Malingsslitt.	En god del kledningsbord er råtne/ skadet. Må gå gjennom hele taket, skifte der det er påkrevd.		1		20 000 100 000
	8,00	stk		Gå gjennom og skidt beslag 8 armaturer skiftes.		1 1		20 000 32 000
	12,00	stk		12 lysarmaturer tak skiftes.		1		48 000
	4,00	stk		4 nye armaturer.		1		12 000
<i>Inventar og utstyr</i>	1,00	RS	Inventar og utstyr er slitt og treng fornyast. Treng og meir utstyr til lyd/lys mm.	Nytt inventar og utstyr.		0	2015	900 000
<i>Inventar og utstyr</i>			Inventar og utstyr er slitt og treng fornyast. Treng og meir utstyr til lyd/lys mm.	Oppgraderin av kjøkken og hvitevarer.		1		100 000
<i>Inventar og utstyr</i>			Inventar og utstyr er slitt og treng fornyast. Treng og meir utstyr til lyd/lys mm.	Få "koblet" kjøkkenet til ventilasjon.		1		10 000
<i>Manglande lagerplass.</i>	50,00	m2	Huset manglar tenleg lagerplass.	Utviding av bygget med lagerplass for utstyr mv.	2	0	2013	850 000
<b>Sum:</b>			<b>Valhall</b>					<b>4 782 000</b>
<b>Sum:</b>			<b>6502 Valhall</b>					<b>4 782 000</b>
<b>Sum:</b>			<b>38620 Kulturhus</b>					<b>4 782 000</b>
<b>Sum:</b>			<b>4600 Teknisk drift - bygg og egedomsforvaltning</b>					<b>58 161 000</b>

Bygningsdel	Mengde	Enhet	Tilstand	Tiltak	Grunnlag	Prioretet	År	Overslag
<i>Sum: Eid kommune</i>								58 161 000
<b>Sum rapport:</b>								<b>58 161 000</b>